ST. OLAVSGT.

Nr. 1		Klasse C
2		C
2	(mot Lillepl.v.)	C
3		C
4		C
5/7		C
6		C
8		C
9		C
10		C
11		C
12		-
13		C
14		-
15		C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate St. Olavs gt. **nr.** 1
Betegnelse

Eier 1970 Helgesen, Elina
Takst kr. 120 000 **Areal tomt** 181 m² **bygninger** 145 m²
Bruk Butikk, bolig.

Oppført ______ (KJENT) **tidligst** 1842 **senest** ______ **omkring** 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 **Tidligere branner**

Byggherre **Oppr. bruk**
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 11 x 7 + 11,5 x 3,7 **Etasjer** 2

Grunnmur Pusset, hel.
Vegger Tømmer, plater, st. faspanel.
Tak Saltak, tegl. Gesimskasse. Kobbhus mot gårdsplass

Kjeller 2,1 m

Eksteriør Moderne butikkfasade i 1. etasje, horisontalbånd jevnt fordelte krysspostvinduer, smal uprofilert omramming.
Interiør Modernisert 1. etasje.
Gårdsplass, Støpt
Uthus Murt sidefløy. Uthus i 1.etasje innredet til kontor.

Ombygging

1937 - Utvidelse av butikklokale, fasade-endring.
1955 - Ombygging av butikk, utvidelse mot gården.
Ark. H. Krag.

Tegninger, oppmålinger

1937 - Plan, snitt & fasade 1.etasje, med endringsforslag. BA
1939 - SPA
1955 - Endringsforslag: Plan 1.etasje, snitt.

Nytt forretnings- og hotellbygg,
Se Kongens gt. 32

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering -
Miljøvurdering C

Prioritering C

Dato 17.8.1973
Sign LF

II.

Gate | nr.

Eldre bilder | Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



172.1

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate St. Olavs gt. nr. 2
Betegnelse slått sammen med Lilleplassveita 2.

Eier 1970 Graakalbanen A/S
Takst kr. 120.000 Areal tomt 276 m², bygninger 232 m² (inkl. tidl. Lilleplassveita 2)
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 - (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Lormann Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 12 x 7 + 4,5 x 8 Etasjer 2½

Grunnmur
Vegger tömmer, stående og liggende faspanel.
Tak Saltak m/kobbhus, tegl.

Kjeller Ja

Eksteriør Typisk 1900-butikkfasade. Utstrakt bruk av listverk. T-postvinduer.

Interiør

Gårdsplass, hellelagt gård.
Uthus

Ombygging
1878 Utvidelse av fotografatelier i loftsetasje.
1908 Löfting av tak mot gården. Ominnredning av loftsetasje. Mindre endringer 2. et. Fasadeendringer. Innredet hjörnebutikk.
1942 Flytting av hovedtrapp, påsetting av kobbhus.
1962 Butikk utvidet, innr. kjölerom.
1972 Modernisering og utvidelse av butikk.

Tegninger, oppmålinger
1908 Planer, snitt og gårdfasade med endringsforslag. Th. Borg. BA
1942 Planer og fasade St.Olavsgt., med endringsforslag. Ark. R. Tönseth. BA
1971 Planer. K.E.Larsen: særkurs ark.hist. NTH

Se eget skjema for bygn. mot Lilleplassveita.

Ønskelige forandringer
Skilting forbedres.

Omgivelser
positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 27.8.73
Sign L.F.

II.

Gate	St. Olavsgt.	nr.	2
Eldre bilder		Foto	

Litteratur

Kilder


Adalsten Knudsens kart 1868.
Reg. for Nordisk Trestad 1972. P. Holm.


Tidligere bygning brent/revet 1842 — Nyregulert tomt, omfattet deler av tidligere Lilleplassen.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer





171.8



172.2

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse: St. Olavsgt. nr. 2, bygn. mot Lilleplassveita. Tiligere Lilleplassveita 2.

Eier 1970

Takst kr. 000 **Areal tomt** m². **bygninger** m²

Bruk: Lager, bolig.

Oppført (kjent) ____ **tidligst** 1842 **senest** ____ **omkring** 1842 - (antatt)

Siste brann: 1842 **Tidligere branner**

Byggherre: Möller eller Quidal. **Oppr. bruk:** Bolig.

Arkitekt

Plantype

Hovedmål: 7,5 x 8 **Etasjer:** 2½

Grunnmur: Stein/tegl, pusset.

Vegger: Tömmer, st. og ligg. faspanel.

Tak: Saltak, skifer, kobbhus.

Kjeller: 2,4 m under hele unntatt port.

Eksteriør: Jevnt fordelte T-postvinduer. Fasaden inndelt med flatt profilerte pilastre og horisontalbånd.

Interiør: Ca. 1890-1900.

Gårdsplass, Uthus: Gårdsplass felles for hele eiendommen. Hellelagt, nå overbygget med tak av fiberglass.

Ombygging

Sammenbygget med nabohuset (St. Olavsgt. 2).

1906 Utvidelse av kjeller.

1908 Ytterligere sammenbygging. Ny vegg mot gården, mur i 1. etasje og tilbygd trappehus. Loftsetasje til fotografatelier.

Tegninger, oppmålinger

1906 Plan og snitt kjeller, med endringsforslag. BA

1908 Planer, snitt og gårdfasade, med endringsforslag. Th. Borg. BA

1971 Planer. K. E. Larsen: særkurs ark.hist. NTH

Se også hovedskjema for St. Olavsgt. 2..
På Adelsten Knudsens kart 1868 er eiendommen separat.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.


Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 24.9.73
Sign: LF

II.

Gate St. Olavsgt.	**nr.** 2
Eldre bilder	**Foto**
Litteratur	
Kilder Adelsten Knudsens kart 1868. Reg. for Nordisk Trestad 1972 P. Holm.	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842.	Tomten nyregulert, delvis bygget på den tidligere Lilleplassen.
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

Situasjon med plan 1. etg. 1:200






171.6 (?)
172.3 (?)

171.7
d. 172.4





171.9

I.

Gate / Betegnelse	St. Olavs gt. nr. 3
Eier 1970	A/S Bøndernes Hus
Takst kr.	110 000 Areal tomt 175 m² bygninger 137 m²
Bruk	
Oppført (kjent)	tidligst 1842 senest omkring (antatt) 1842
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Oppr. bruk
Plantype	
Hovedmål	9,5 x 8,8 Etasjer $2\frac{1}{2}$
Grunnmur	Pusset
Vegger	Tømmer, liggende panel
Tak	Saltak, tegl, kobbhus, gesimskasse
Kjeller	2,4 m, under det meste av huset.

Eksteriør / Interiør / Gårdsplass, Uthus

1. etasje har inntrukket moderne parti (gatekjøkken) en del av fasaden beholdt med brystningsfelt, pilastre. Horisontalbånd, jevnt fordelte T-postvinduer, pilastre-omramming som ender i konsoller for gesimskasse. $2\frac{1}{2}$ etasje mot gårdsplass.
Himlinger opprinnelige, ellers modernisert ved årh.sk.
Brosten, heller.

Ombygging

Innredet til leiligheter. St. panel, enkelte gamle vind.

1908 - Innredning av størhus i kjeller.
1930 - Innredning av butikk.
1934 - Innredning av størhus i bakgård.
1937 - Ominnredning loft, påsetting av kobbhus.
1938 - Endring av fasade, ekstra dør.
1964 - Innredning av soverom i bakgård.
1971 - Innredning av gatekjøkken i butikklokalet.

Tegninger, oppmålinger

1908 - Planer 1.etasje og kjeller, snitt kjeller, med endringsforslag - BA.
1909 - Planer, snitt og fasade av bakgård. Th.Borg. BA
1930 - Plan 1.etasje, gatefasade, med endringsforsl. E.H.Schistad. BA

Tegninger, oppmålinger.
1934 - Plan 1. et. og snitt av bakg. BA
1937 - loftsplan, snitt og fasade med endringsforsl. BA.
1938 - Plan 1.et., fasade(endringsf.)
1939 - SPA
1964 - Plan 2. etasje bakgård.

St.Olavs gt. 3, 5 og 9 slått sammen til ett matrikkelnummer. 1965

Ønskelige forandringer

Omgivelser

positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C
Prioritering	C

Dato 14.8 1973
Sign LF

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



172.7

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate St. Olavs gt. nr. 4
Betegnelse

Eier 1970 Haugan, H., Mønness, O.
Takst kr. 30 000 Areal tomt 143 m², bygninger 115 m²
Bruk

Oppført KJENT ____ tidligst 1842 senest ____ omkring 1842 ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål 12x7
Etasjer 2

Grunnmur Forblendet m.skifer
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Saltak, tegl, gesimskasse
Kjeller Ja

Eksteriør Jevnt fordelte krysspostvinduer, sen empireomramming, horisontalbånd under 2. et.vinduer, port m. flat pilasteromramming. Nye vinduer mot gården. 1.et. sidefløy i mur.

Interiør Delvis modernisert.

Gårdsplass, Hellelagt gård
Uthus Bind.verk, stå. panel

Ombygging
Planen mer oppdelt etter hvert.
? Tilbygget et rom i vinkel i gården, i mur.
1961 Innredning av wc i begge etasjer, vindfang.

Tegninger, oppmålinger
1961 Plan 1. og 2. etasje. BA
1971 Planer. K.E.Larsen. NTH.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 27.8.73
Sign LF

Gate St. Olavs gate	nr. 4
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder


K.E.Larsen: Særkurs ark.hist. 1971.
ICOMOS registrering 1972. P.Holm

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



172.10



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate St.Olavs gt. nr. 5/7
Betegnelse

Eier 1970
Takst kr. 400.000 Areal tomt 510 m², bygninger 175 m²
Bruk Reisebyrå, kontor, bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk bolig
Arkitekt

Plantype
Hovedmål 9,5 x 9,5 x 9,5 x 9
Etasjer Nr. 5 - 2 etasjer
" 7 - 3 etasjer mot gården.

Grunnmur pusset
Vegger tømmer, liggende faspanel (i 1.et. stående panel)
Tak Saltak, tegl, gesimskasse.

Kjeller 2,4 m under begge hus og verkstedfløy

Eksteriør Ny fasade under 2. et. vinduer. 2.et. jevnt fordelte T-post-vinduer, pilasteromramming (nr. 5). Nr. 7 har st. panel og midtposthengsl. vinduer mot gårdsplass.
Interiør Modernisert.

Gårdsplass, Grus
Uthus Bindingsverk, st. panel. Bakbygn. i mur (tidl. fabr.)

Ombygging
1890 - 3.etasjes fabr.bygn. i bakgården (nå parkeringspl.)
1899 - verkstedbygn. på nr. 7
1902 - div. uthus revet. Felles gårdsplass, ny trapp i nr. 5.
1936 - Ominnredn. av 2. et. nr. 5, 2 leil. slått sammen.
1946 - " av kontorer i 1.et. nr. 5
1956 - " fasadeendring, 1.et. nr. 5
1962 - Innredning av 2. etasje

Tegninger, oppmålinger
1963 - Innredning av butikk i nr. 7.

1894 - Fabrikkbygning BA
1899 - Verkstedbygning BA
1902 - Planer, snitt BA
1927 - plan, plan 1. et. fasade nr. 5 BA
1959 - Plan 1.et. fasade nr.5 BA
1962 - Plan 2.et. BA

Ønskelige forandringer
1. etasje bør males

Omgivelser
positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering C

Prioritering C

Dato 14.8.1973
Sign LF

Gate St.Olavs gate **nr.** 5/7

II.

Eldre bilder

Foto

Litteratur


Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer





171.2

Plan 2, et 2



I.

Gate: St. Olavs gt. nr. 6
Betegnelse:

Eier 1970: Sjøvik, Doris, Franck
Takst kr.: 30. 000 Areal tomt 143 m² bygninger 123 m²
Bruk: Frisersalong, bolig

Oppført (kjent): tidligst 1842 senest omkring (antatt) 1842
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Løkke Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 10x6 + 4x3,5 Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset, enkelt riss
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl
Kjeller: Delvis

Eksteriør: Hjørnegård, jevnt fordelte 2-fagsvinduer, hele ruter, smal senempireomramming. 2-fløyet ing.dør, eldre vinduer mot Holstveita. Gesimskasse fjernet

Interiør: - Vekselpanel i himlinger

Gårdsplass, Uthus: Hellelagt gård

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:
1904 Plan 1. og 2. et., skjematisk snitt og fasade. BA
1971 Planer. K.E.Larsen: Særkurs ark.hist. NTH

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A - B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 27.8.73
Sign: LF

II.

Gate St. Olavs gt.	nr. 6
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder ICOMOS registrering 1972 P.Holm	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



172.11



171.12

Gate St. Olavsgt. nr. 8
Betegnelse

Eier 1970 Kr. Inderberg A/S
Takst kr. 22.000 Areal tomt 51 m², bygninger 51 m²
Bruk bolig, verksted, kontor.

Oppført ______ KJENT tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 - ANTATT
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 9 x 6 Etasjer 2

Grunnmur pusset mur.
Vegger tömmer, stående panel.

Kjeller liten matkjeller under stue.

Tak saltak, tegl, gesimskasse fjernet.

Eksteriør Hjörne-gård. Gruppering av vinduer. Krysspostvinduer, empireomramming, 2-flöyet inngang med flatt profilert omramming.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger
1938 fasade og kjellerplan: se oppmåling av St. Olavs gate 10. BA
1971 planer. K. E. Larsen: særkurs ark.hist. NTH

Bygningen står ubenyttet.

Ønskelige forandringer

Omgivelser pos.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A
Prioritering C

Dato 27.8.73
Sign L. F.

II.

Gate St. Olavs gate nr. 8

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder
ICOMOS registrering 1972 P. Holm




172.12

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer





191.11

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: St. Olavs gt. nr. 9
Betegnelse:

Eier 1970: A/S Bøndernes Hus
Takst kr.: 110.000 Areal tomt 177 m², bygninger 152 m²
Bruk:

Oppført (KJENT): ___ tidligst 1842 senest ___ omkring (ANTATT) 1842
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype: Midtgangshus, ant. tidl. svalgang

Hovedmål: 14x7 + sidefløy Etasjer: 2

Grunnmur:
Vegger:
Tak:

Kjeller: Hvelvkjeller

Eksteriør: Jevnt fordelte T-postvinduer, flatt profilert omramming. 2-fløyet inngangsdør med utskåret overstykke, flat pilasteromramming. Moderne butikk.

Interiør: Til dels modernisert

Gårdsplass: Støpt, trang.
Uthus: Innredet til bolig (nå lager i 1.et.) Bind.verk, st. panel.

Ombygging

1879 Innredning av boligrom i bakgården.
1920 Flytting av baktrapp, innredning av butikk. Innstall. bad og wc.
1938 Flytting av portrom, innredn. av venteværelse, endring av butikkfasade, utbygging av 1.et. under svalgang.

Tegninger, oppmålinger

1920 Delvis planer 1. og 2. et. BA.
1938 Planer og fasader, med endringsforslag. A.Johnsen. BA.
1939 SPA.

Ønskelige forandringer: Skilting bør gjøres i bedre samsvar med eksteriøret for øvrig.

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B - C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 15.8.73
Sign: LF

II.

Gate St. Olavs gt. nr. 9

Eldre bilder

Foto

Litteratur


Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



(171.4?)
172.14



171.3

I.

Gate St. Olavs gt. nr. 10
Betegnelse

Eier 1970 Kr. Inderberg A/S 1972: Hoff-kjøp A/S
Takst kr. 150.000 Areal tomt 242 m² bygninger 242 m²
Bruk Forretning, bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Peer Sjetnan Oppr. bruk Bolig og vognmanns-gård.
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 12x8,5 irregulært+lagerbygn. Etasjer 2

Grunnmur
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Saltak, tegl.

Kjeller 1,8 m under hele tomta, unntatt søndre hjørne

Eksteriør Hjørnegård m.lang uthusfløy mot St. Olavsgt. Nå moderne butikkfront i 1. et., 2. et. mer opprinnelig med T-post-vinduer, senempireomramming. (Vinduene nye)
Interiør Modernisert

Gårdsplass, Uthus Fin, skjermet solterrasse for 2.et.leilighet på taket av lagerbygg.

Ombygging
1902 Utvidelse av butikk, ny inngang på hjørnet.
1909 Utgraving av kjeller under hovedbygningen.
1938 Kraftig ombygging. Gjenbygging av gårdsplass, ominnredn. av butikk, moderne butikkfasade, utvidelse av kjeller. Særegen fasade gått tapt.
1972 Ombygging av 1.et. til tekstilforretning.

Tegninger, oppmålinger
1909 Planer og smitt, H.Joh. Knudtsen. BA
1938 Grundig oppmåling og endringsforslag. Planer, smitt og fasader. E.H.Schistad. BA.
1972

NB: Oppmåling av interessant fasade 1938 2. et. lite berørt av ombygginger.

Ønskelige forandringer
Skilting bør endres.

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A - C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 27.8.73
Sign LF

Gate St. Olavs gate **nr.** 10

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie


Kr. Inderbergs butikk og lager (flyttet 1972) sær-
egent. Landhandel midt i byen.

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



172.19



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: St. Olavs gt. nr. 11
Betegnelse:

Eier 1970: Lund, K. A/S
Takst kr.: 85.000 Areal tomt 327m². bygninger 277 m²
Bruk: Frisør, butikk, bolig

Oppført ____ (KJENT) tidligst 1842 senest ____ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk: bolig

Plantype

Hovedmål: 16x6 12x8,5 Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, stående panel
Kjeller: delvis

Tak: Saltak, tegl, gesimskasse
kobbhus mot gårdsplass

Eksteriør: Jevnt fordelte midtpostvinduer (større enn opprinnelige vinduer). Stor port mot veit, flat pilasteromramming. Utskåret oval i overstykke, gammel port. Svalgang mot gårdsplass.
Interiør: Portrom med vegger inndelt i felt. Vekselpanel i himling.
Gårdsplass: Kuppelstein, heller.
Uthus: Utmurt bindingsverk, tømmer, nyere panel.

Ombygging

1915 Oppdeling av hjørnelokalet
1925 Innredning av melkebutikk i midtlokalet, med nytt sideværelse.
1957 Ominnredning av midtlokalet (trikotasjeforr.)

Tegninger, oppmålinger

1915 Plan 1.etasje (hjørnet) BA
1925 Plan 1.etasje, gatefasade, snitt med endringsforslag. BA
1957 Plan 1.etasje fasade St.Olavs gt. (endringsforslag) BA

Påfallende med tre innganger direkte i fasaden til "værelser" med to dører mellom hvert av værelsene (plan 1915)

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 24.9.73
Sign: LF

Gate St.Olavs gate	nr. 11
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie


Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

152.67



↑ port mot [illegible]





172.18



171.13

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate St.Olavs gate nr. 12
Betegnelse

Eier 1970 Firma I. Barreth
Takst kr. 65 000 Areal tomt 144 m², bygninger 120 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 17x5,3 + 3x6,5 og 3x4,5 Etasjer 2

Grunnmur Pusset mur
Vegger Glass 1.et. Tømmer plateklædning.
Tak Saltak, tegl.

Kjeller Under hele.

Eksteriør Det opprinnelige eksteriør fullstendig ødelagt.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1925 Innredning av melkebutikk på hjørnet.Pietetsfullt.
1955 Utvidelse av butikk.Utslått deler av 1.et.fasade.
19 Fullstendig ombygging.Glassfasade 1.et.,eller ellers metallplateklædning.

Tegninger, oppmålinger 1925 plan 1.et.fasade St.Olavs gt.veggsnitt,med med endringsforslag.BA.
1955 Delvis plan, fasader, med endr.forslag BA.

Ønskelige forandringer
Tilbakeføring til stående trepanel.

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A.
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering


Dato 27.8.1973.
Sign L.F.

II.

Gate St.Olavs gate	nr. 12
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



169.17
Utsnitt



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: St. Olavs gt. nr. 13
Betegnelse:

Eier 1970: Nervik, Magne og Jon
Takst kr.: 210.000 Areal tomt 296 m². bygninger 241 m²
Bruk:

Oppført (KJENT): tidligst: senest: omkring (ANTATT): 1842
Siste brann: 1842 Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 14x8,3 + sidefløy Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset mur
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, kromstein

Kjeller: 1,20 m under det meste av gatehuset, og under del av uthus.

Eksteriør: Sterkt ombygget - Låvepanel, nye vinduer.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1966 Ombygging av 1.et. til møbelforretning. Modernisert fasade. Ark. Bj. Borgersen.

Tegninger, oppmålinger:
1938 SPA
1966 Planer, smitt, gatefasade, med endringsforslag. Ark. Bj. Borgersen. BA

Ønskelige forandringer: Bør males

Omgivelser:

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering: C

Dato: 27.8.73
Sign: LF

II.

Gate St. Olavs gt.	nr. 13
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



172,20

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate St. Olavsgt. nr. 14

Betegnelse

Eier 1970 Presthus, Olav (1973 Sverre Menne)

Takst kr. 90.000 Areal tomt 164 m². bygninger 155 m²

Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)

Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk

Arkitekt

Plantype

Hovedmål 15,5 x 5,5 + 5 x 4,5 og 5,5 x 7 Etasjer 2

Grunnmur tegl.

Vegger tömmer, stående panel.

Tak Saltak, oppbygg m. overlys over tidl. gårdsplass.

Kjeller under hele eiendommen.

Eksteriør Sterkt forsimplet, billig forsök på "nytt i gammel stil".

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1929 Flytting av hovedtrapp, gjenbygging av portrom og svalgang m.m. Innredning av hjörnebutikk.
1958 Utvidelse av butikk.
1972 Ombyggingsplaner.

Tegninger, oppmålinger

1929 Plan 1. og 2. et., snitt med endringsforslag. BA
1938 SPA?
1958 Skjematisk fasade. BA
1972 Grundig oppmåling. Ark. Arvid Johnsen.
1973 Ombygging.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering -

Dato 27.8.73
Sign L.F.

II.

Gate St. Olavsgt.	nr. 14
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



169,17 utsnitt

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate St. Olavsgt. nr. 15
Betegnelse

Eier 1970 Lunde, Marit
Takst kr. 140.000 Areal tomt 238 m² bygninger 210 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest ______ omkring 1842 - (ANTATT)
Siste brann 1842 Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype
Hovedmål 16 x 6,5 + 7 x 7,5 og 8,5 x 4 Etasjer 2 + loft

Grunnmur pusset.
Vegger tömmer, ligg. panel.
Tak Saltak, skifer, kobbhus mot gårdsplass, gesimskasse fjernet.

Kjeller mot Sandgata.

Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer, kraftig senempireomramming. Trapp m. stöpejernsrekkverk. Inngang med rikt utskåret overstykke. Port med flat pilaster omramming.
Interiør Ombygget i senere tid.

Gårdsplass, brostein, heller.
Uthus

Ombygging
Sterkere oppdeling av 1. etasje.
Hybler/leiligheter innredet på loftet.
1965 installert W.C. i alle etasjer

Tegninger, oppmålinger
1938 SPA
1965 plan 1. og 2. etasje og loft snitt. BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive.

Vedlikeholdstilstand	C-D
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 27.8.73
Sign L.F.

II.

Gate St. Olavs gt.	nr. 15
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



172.21



172.22